2-1.製品開発経緯②
アルミ手すり支柱の構造上の問題点