2-1.製品開発経緯④
アルミ手すり支柱の問題点の改善方法